

# PINTURA TRANSPARENTE

## Características

- Pintura protectora resistente a los rayos UV y a la intemperie
- secado rápido
- Lista para usar; no requiere mezcla
- Alta dureza superficial con buena elasticidad
- Gran brillo y expansión uniforme
- Muy fácil de pulir
- Excelente adherencia sobre sistemas de pintura 1K y 2K

## Áreas de aplicación

La pintura transparente de 1 componente es una pintura protectora fiable y fácil de aplicar para realizar reparaciones rápidas y eficaces. Proporciona una excelente adherencia sobre pinturas 1K y 2K. Gracias a su pulverización extremadamente fina, la pintura se distribuye uniformemente sobre la superficie. Esto permite una excelente nivelación, una buena resistencia al descolgamiento y una capa protectora de alta calidad. De este modo se garantiza un aislamiento eficaz para evitar la humedad. Gracias a su secado rápido y a su fácil aplicación, el acabado no amarillea y es ideal tanto para talleres profesionales como para trabajos de bricolaje.

## Datos Técnicos

|                           |              |
|---------------------------|--------------|
| Colores                   | Transparente |
| Periodo de almacenamiento | 36 Meses     |

## Instrucciones de uso

Temperatura de trabajo: +10 °C a +80 °C. Mantener alejado de cualquier fuente de ignición. Se recomienda eliminar los residuos gruesos de la superficie, aplicar la Imprimación epoxi PETEC (art. n.º 71140), enmasillar si es necesario, aplicar la Imprimación de relleno PETEC (art. n.º 71240) y, posteriormente, pintar. Limpiar y desengrasar cuidadosamente con el Spray eliminador de silicona PETEC (art. n.º 70950). Agitar bien el envase (1-2 minutos aprox.) antes de utilizarlo y realizar una pulverización de prueba. Aplicar la pintura transparente 1K PETEC de forma uniforme a una distancia aproximada de 20 cm de la superficie. Se recomienda aplicar el producto en 2 o 3 pulverizaciones, dejando que las capas se aireen entre cada pulverización entre 3 y 5 minutos. Para garantizar la idoneidad del producto para el uso deseado se recomienda, en cualquier caso, realizar pruebas individuales. Después de usar voltear la lata y vaciar la válvula. Airee suficientemente. ¡Preste atención a la ficha técnica y de seguridad! (Descargue las fichas técnicas de PETEC en [www.petec.de](http://www.petec.de))