

KITTMASZ&AACUTE;VAL

Jellemzők

- kiváló feltöltőképesség és korrózióvédelem
- gyorsan szárad
- használatra kész – nincs szükség kikeverésre
- nagyon jól csiszolható
- kromátmentes
- finom szóráskép a tiszta átmenetek érdekében
- 1K és 2K (oldószer és víz alapú) fedőlakkrendszerrel festhető
- a PETEC epoxi alapozóval (cikkszám: 71140), a PETEC karosszéria-kiegyenlítő masszával (cikkszám: 96175), PETEC szintelen lakkal (cikkszám: 71340) és a PETEC kittmasszával (cikkszám: 96125, 96110, 96225, 96210, 96325, 96310) kompatibilis

Alkalmazási területek

Az 1-komponensű alapoz´ kitölt´ egy megbízhat´ ´s felhasznál´bar´t javít´-kitölt´ anyag a javít´si munk´latok gyors ´s hat´kony elv´gz´s´hez. Kiv´l´an tapad az ac´l, alum´nium vagy horganyzott alapokon ´s a lecsiszolt, r´gi, tart´s fest´sen. Finom anyagporlaszt´s az egyenletes felületek´rt ´s peremterületek´rt. Hat´kony szigetel´s a nedvess´ggel szemben. A gyors szárad´sna´s probl´mamentes megmunk´lhat´s´gnak köszönhet´en a bevonat ide´lis a mindennapos haszn´latra mind m´helyekben, mind amat´rszinten.

MűszakiAdatok

Alap	epoxigyanta
Színek	Szürke
Érintésbiztos	10
Eltarthatóság	36 hónap
Porszáraz	5
Száradási idő	30

MűszAdatlap

Használati utasítás

Megmunkálási hőmérséklet: +10 °C és +80 °C között.
Minden gyártási forrásból tartandó. Tanácsos elválasztani a felületről a nagyobb maradványokat, majd azt követően felvinni a PETEC epoxi alapozót (cikkszám: 71140) és szükséges esetben kittelni. Csiszolja le és tisztítsa meg alaposan szilikoneltávolítóval (cikkszám: 70950) a javítás helyét, majd zsírtalanítsa. A használat előtt járassa fel a dobozt (kb. 1-2 percig), és végezzen próbászereléssel. Permetezze a PETEC alapozókat kb. 20 cm-es távolságból a kezelendő felületre. Azt javasoljuk, hogy a terméket 2-3 szárazvalóval vigye fel, és az egyes rétegek között hagyja a bevonatot 3-5 percig szellőzni. Csak a teljes megszáradás után csiszolhat (a további megmunkálási figyelembe vételeivel), illetve festhető a megfelelő termékekkel. A további megmunkálási előtt csiszolja mattrá a felületet. A csiszoló, szemcse-rete anyagfűgő, és a műszaki adatlapból olvasható le. Nem használható alacsony felületi energiájú műanyagokon (pl. PE-en vagy PP-en). A termékmegfelelő biztonságos tárolásához a következőket alkalmazandó: minden esetben végezzen kísérletet. Használat után fordítsa meg a dobozt és eldobja a szelepet. Szellőztessen ki alaposan! Vegye figyelembe a biztonsági utasítás és a műszaki adatlapot! (A PETEC biztonsági adatlapjai letölthetők a www.petec.de oldalról)