

EPOXI ALAPOZ&OACUTE; SZÜRKE

Jellemzők

- PROFI korrózióvédelem a 2K technológiának köszönhetően
- kiváló tapadásközvetítő
- jó kitöltőképességű és festhető
- 2K epoxirendszer, nagyon jól csiszolható
- kiváló tapadás, maximális korrózióvédelem
- magas karc-, ütés- és rezgésállóság
- egyenletes szórás kép az állítható szórófejnek köszönhetően
- poliészter kittel kittelhető
- 1K és 2K (oldószer és víz alapú) fedőlakkrendszerrel festhető
- a PETEC alapozó kitöltővel (cikkszám: 72240), a PETEC karosszéria-kiegyenlítő masszával (cikkszám: 96175), PETEC színtelen lakkal (cikkszám: 72340) és a PETEC kittmasszával (cikkszám: 96125, 96110, 96225, 96210, 96325, 96310) kompatibilis

Alkalmazási területek

A 2-komponensű epoxi alapoz´ egy kiv´l´o min´os´gú korr´zi´v´e´d´o alapoz´ a maxim´lis tapad´st ´s tart´s stabilit´st ig´nyl´o professzion´lis jav´t´si munk´khoz. A 2K technol´gi´nak k´sz´nh´t´o´n egy rendk´v´u´m´l´r ´s ellen´ll´v´e´d´bevonatot hoz l´e´re, amely kiv´l´o szigetel´st ny´u´jt a nedvess´ggel ´s a besziv´rg´ssal szemben. Kiv´l´an tapad az ac´l, alum´nium vagy horganyzott alapokon ´s a lecsiszolt, r´gi tart´s fest´sen. A rendk´v´u´m´l´ finom porlaszt´snak ´s az ´ll´that´ sz´r´fejnek k´sz´nh´t´o´n egyenletes r´teget hoz l´e´re a fel´leten ´gy tiszta ´tmenetek ´s peremter´letek j´nn´ek l´e´re.

MűszakiAdatok

Alap	epoxigyanta
Színek	Szürke
MegkötésÓra	16 – 24
Érintésbiztos	30
Eltarthatóság	36 hónap
Porszáraz	15
Megmunkálási hőmérséklet	+10 °C bis +60

MűszAdatlap

Használati utasítás

Megmunkálási hőmérséklet: +10 °C és +60 °C között.
Minden gyártóforrásból tartandó. Tisztítsa meg a felületet (pl. csiszolással) a nagyobb maradványoktól, pl. zsír, nem hordozható, festéktől vagy alapozótól (a csiszolópapírra szemcsemérete anyagfűgő), majd tisztítsa meg alaposan szilikontól, valamint (cikkszám: 70950) és zsírtalanítsa. A használat előtt járassza fel a dobozt (kb. 1-2 percig). Vegye ki a doboz gombját a kupakból, helyezze a doboz alján található szelepre, majd nyomja be az aktiválóshoz (kattanhang hallható). Rázza fel ismét a dobozt 1-2 perc hosszan. A csiszolószalagot a szűrőfejt a felületnek megfelelően, és visszagezzen próbászűrőst. Permetezze a spray-t kb. 20 cm-es távolságból a kezelendő felületre. Azt javasoljuk, hogy a terméket 2-3 szűrőszalaggal vigye fel, és az egyes ismétlések között hagyja a bevonatot 5-10 percig szellőzni. A teljes megszáradás után csiszolhat (vegye figyelembe a további megmunkálást) vagy a megfelelő termékekkel (PETEC kittmasszával) kittelhető és festhető (PETEC alapozó, kitöltővel). A további megmunkálás előtt csiszolja mattrá a felületet. A csiszoló, szemcseméret az anyagnak megfelelően változtassa meg. Ha a festés csak kb. mint 24 óra elteltével kerül sor, a festés előtt ismét le kell csiszolni a felületet. Nem használható hőre lágyuló alapon. Az anyagkompatibilitás ellenőrzése szükséges. A termék megfelelő biztonságos használatahoz a következőket alkalmazásnál minden esetben visszagezzen a felületet. Használat után fordítsa meg a dobozt és eldobja a szelepet. Szellőztessen ki alaposan! Az aktiválóst követően az anyag legfeljebb 3 napig használható. Vegye figyelembe a biztonsági utasításokat és a műszaki adatlapot! (A PETEC biztonsági adatlapjai letölthetők a www.petec.de oldalról)