

EPOXY PRIMER

Produktegenskaper

- Klar til bruk – ingen blanding nødvendig
- Effektiv beskyttelse mot fuktighet
- Utmerket vedheft til stål, aluminium og galvaniserte overflater
- Utmerkede slipegenskaper
- Kromatfri
- Fin forstøvning for jevne overganger
- Kan overmales med 1C- og 2C-topplakksystemer (løsemiddel- og vannbaserte)
- Kan dekkkes med polyester kitt
- Kompatibel med PETEC Primer Filler (art.nr. 71240), PETEC Body Solder (art.nr. 96175), PETEC Clear Coat (art.nr. 71340) og PETEC Body Fillers (art.nr. 96125, 96110, 96225, 96210, 96325 og 96310)

Bruksområder

1-component Epoxy Primer er en pårlig;litelig og brukervennlig korrosjonsbeskyttende grunning for raske og effektive reparasjonsarbeider. Denne tykkflytende, epoksyharpiksbaserte vedheftsfremmeren gir utmerket vedheft til stål, aluminium, galvaniserte underlag og slipte, svekkede eksisterende lakklag. Takket være den svært fine forstøvningen fordeles grunningen jevnt over overflatene og avrenningsområdene. Dette sikrer effektiv beskyttelse mot fuktighet.

Tekniske data

Basis	Epoksyharpiks
Farger	Svart
Herding (minutter)	30
Herdesystem	1K
Berøringsstør (minutter)	10
Lagringsdyktighet (måneder)	36 Måneder
Støvtør (minutter)	5
Tørketid (minutter)	30

Teknisk datablad

Bruksanvisning

Brukstemperatur: +10 °C til +80 °C. Holdes borte fra alle antenneskilder. Fjern grove rester som gammel lakk eller grunning fra overflatene (f.eks. ved sandblåsing) – velg slipekornstørrelse i henhold til underlaget. Rengjør og avfett overflaten grundig ved hjelp av et silikonfjerningsmiddel (art.nr. 70950). Rist sprayboksen grundig før bruk (ca. 1–2 minutter) og foreta en prøvetryk. Sprøyt produktet jevnt på overflaten som skal behandles, fra en avstand på ca. 20 cm. Vi anbefaler 2–3 lag av produktet og la hvert lag lufttørke i 3–5 minutter før du påfører det neste. Overflatebehandlingen kan stoppes etter fullstendig herding (ifølge de anbefalte behandlingstidene). Når den er herdet, kan den påføres nytt med egnede produkter (PETEC polyester-sparkel) og overmales (PETEC Primer Filler). For videre behandling bør du slippe overflaten til den får en matt finish. Velg slipekornstørrelse i henhold til materialet. Hvis du planlegger å påføre et nytt lag etter mer enn 24 timer, må overflaten slipes før. Ikke bruk på termoplastiske underlag. Sjekk først om det er kompatibelt med materialet. Gjennomfør alltid egne tester for å sikre at produktet er egnet for den enkelte brukssituasjonen. Etter bruk skal du snu sprayboksen opp ned og spraye til ventilen er tom. Sikke for god ventilasjon! Les sikkerhetsdatabladet og det tekniske databladet! (Last ned PETEC databladene på www.petec.de)