

GRUNNINGSFILLER

Produktegenskaper

- God utfyllingsevne og korrosjonsbeskyttelse
- Tørker raskt
- Klar til bruk – ingen blanding nødvendig
- Utmerkede slipegenskaper
- Kromatfri
- Fin forstøvning for jevne overganger
- Kan overmales med 1C- og 2C-topplakksystemer (løsemiddel- og vannbaserte)
- Kompatibel med PETEC Epoxy Primer (art.nr. 71140), PETEC Body Solder (art.nr. 96175), PETEC Clear Coat (art.nr. 71340) og PETEC Body Fillers (art.nr. 96125, 96110, 96225, 96210, 96325 og 96310)

Bruksområder

1-component Primer Filler er et pårlig;litelig og brukervennlig reparasjonssparkel som er utviklet for raske og effektive reparasjonsarbeider. Den gir utmerket vedheft til stål, aluminium, galvaniserte underlag og slipte, intakte eksisterende malingslag. Den fine forstøvningen sikrer jevn og glatt påføslash;ring på overflater og i avrenningssoner, samtidig som den gir effektiv beskyttelse mot fuktighet. Takket være den raske tøslash;rketiden og den enkle påføslash;ringen er dette belegget ideelt for daglig bruk, bånde i profesjonelle verksteder og til gjøslash;r-det-selv-prosjekter.

Tekniske data

Basis	Epoksyharpiks
Farger	Grå
Berøringstørr (minutter)	10
Lagringsdyktighet (måneder)	36 Måneder
Støvtørr (minutter)	5
Tørketid (minutter)	30

Bruksanvisning

Brukstemperatur: +10 °C til +80 °C. Holdes borte fra alle antennelseskilder. Vi anbefaler å fjerne eventuelle grove rester fra overflaten, påføslash;re PETEC Epoxy Primer (art.nr. 71140) og, om nøslash;dvendig, glatte overflaten. Slip reparasjonsområdet, og rengjøslash;r og avfett det deretter grundig med PETEC Silicone Remover (art.nr. 70950). Rist sprayboksen grundig føslash;r bruk (ca. 1–2 minutter) og foreta en prøslash;vesprøslash;yting. Sprøslash;yt PETEC Primer Filler jevnt ut fra en avstand på ca. 20 cm på overflaten som skal behandles. Vi anbefaler å påføslash;re 2–3 lag av produktet og la hvert lag luftøslash;rke i 3–5 minutter føslash;r du påføslash;rer det neste. Kan føslash;rst slipes eller overmales med egnede produkter etter at den er fullstendig herdet (føslash;lg de anbefalte behandlingstidene). Føslash;r videre behandling bøslash;r du slippe overflaten til den får en matt finish. Slipeskornstøslash;rrelsen må velges ut fra materialet. Se det tekniske databladet. Ikke bruk på plasttyper med lav energi (f.eks. PE eller PP). Gjennomføslash;r alltid egne tester for å sikre at produktet er egnet for den enkelte brukssituasjonen. Etter bruk skal du snu sprayboksen opp ned og spraye til ventilen er tom. Søslash;rg for god ventilasjon! Føslash;lg sikkerhetsdatabladet og det tekniske databladet! (Last ned PETEC databladene på www.petec.de)