

GRUNNINGSFILLER

Produktegenskaper

- Svært gode utfyllingsegenskaper med høy tykkelse
- Utmerket korrosjonsbeskyttelse
- Svært motstandsdyktig mot riper, støt og avskalling
- Kjemisk herdende 2C-system for:
 - Ekstremt holdbare belegg med lav porøsitet og høy motstandsdyktighet
 - Svært høy mekanisk bæreevne
 - Maksimal korrosjonsbeskyttelse
 - Svært høy motstandsdyktighet mot fuktighet og kjemikalier
- Tørker raskt
- Svært god slitestyrke
- Jevnt sprøytemønster med justerbar sprøytedyse
- Utmerkede slipegenskaper
- Kan overmales med 1C- og 2C-topplakksystemer (løsemiddel- og vannbaserte)
- Kompatibel med PETEC Epoxy Filler (art.nr. 72140), PETEC Body Solder (art.nr. 96175), PETEC Clear Coat (art.nr. 72340) og PETEC Body Fillers (art.nr. 96125, 96110, 96225, 96210, 96325 og 96310)

Bruksområder

2-component Primer Filler er en førsteklasses korrosjonsbeskyttende reparasjonsgrunning utviklet for profesjonelle reparasjonssoppgaver som krever maksimal vedheft og langvarig holdbarhet. Den kjemiske reaksjonen mellom harpiksen og herderen i 2C-teknologien skaper et usødvannlig tett og slitesterkt beskyttende lag med enestående beskyttelse mot fuktighet og infiltrasjon under belegget. Gir utmerket vedheft til ståal, aluminium, galvaniserte underlag og slipte, intakte eksisterende malingslag. Takket være den svært fine sprøytædispersjonen fordeles belegget jevnt over overflaten, noe som sikrer rene overganger og avrenningssoner. 2C Primer Filler er førstævalget for profesjonell bruk der det stilles de høystæste krav til kvalitet, sikkerhet og holdbarhet.

Tekniske data

Basis	Epoksyharpiks
Farger	Grå
Herding (minutter)	30
Berøringstørr (minutter)	20
Lagringsdyktighet (måneder)	36 Måneder
Bearbeidingstemperatur (°C)	+10°C bis +60

Teknisk datablad

Bruksanvisning

Brukstemperatur: +10 °C til +60 °C. Holdes borte fra alle antennelseskilder. Vi anbefaler å fjerne eventuelle grove rester fra overflaten, påføre PETEC Epoxy Primer (art.nr. 72140) og, om nødvendig, glatte overflaten. Slip reparasjonsområdet, og rengjør og avfett det deretter grundig med PETEC Silicone Remover (art.nr. 70950). Rist sprayboksen grundig før bruk (ca. 1–2 minutter). Ta ut aktiveringsknappen fra lokket og sett den på ventilen i bunnen av boksen. Trykk godt for å aktivere (du vil høre et klikk). Rist sprayboksen igjen i 1–2 minutter, og prøvesprøyt litt. Sprøyt produktet jevnt på overflaten som skal behandles, fra en avstand på ca. 20 cm. Vi anbefaler å påføre 2–3 lag av produktet og la hvert lag lufttørke i 5–10 minutter før du påfører det neste. Kan først slipes eller overmales med egnede produkter etter at den er fullstendig herdet (følg de anbefalte behandlingstidene). Før videre behandling bør du slipe overflaten til den får en matt finish. Slipeskornstørrelsen må velges ut fra materialet. Se det tekniske databladet. Ikke bruk på plasttyper med lav energi (f.eks. PE eller PP). Gjennomfør alltid egne tester for å sikre at produktet er egnet for den enkelte brukssituasjonen. Etter bruk skal du snu sprayboksen opp ned og spraye til ventilen er tom. Sørg for god ventilasjon! Etter aktivering kan materialet brukes i maksimalt 1 dager. Følg sikkerhetsdatabladet og det tekniske databladet! (Last ned PETEC databladene på www.petec.de)