

Fișă Date Tehnice

GLET CU FIBRE

Proprietăți

Gletul bicomponent cu fibre în doză este un glet de poliester de înaltă calitate, armat cu fibră de sticlă, destinat lucrărilor de reparare complexe. Gletul cu fibră de sticlă este ideal pentru acoperirea fisurilor mai mari, a găurilor și a zonelor corodate de pe metal (fier, oțel, aluminiu), precum și pentru repararea materialelor din plastic armat cu fibră de sticlă. Datorită aderenței excelente și stabilității ridicate, gletul de întindere permite o reparare durabilă și rezistentă.

Domenii de utilizare

Se poate utiliza armat cu fibră de sticlă pentru o stabilitate maximă. Este ideal pentru fisuri, găuri și zone corodate. Are o aderență foarte bună pe metal și plastic armat cu fibră de sticlă. Este potrivit și pentru suprafețe verticale. Este ideal în condiții de umiditate și absorbție redusă a apei. Permite o întărire rapidă pentru o muncă eficientă. Conține un conținut redus de stiren, pentru o prelucrare mai plăcută. Se poate șpăclui cu glet universal și fin. Se poate vopsi deasupra cu sisteme de vopsea mono și bicomponentă. Este compatibil cu grundurile epoxidice PETEC (cod art. 71140 sau 72140), PETEC Karo-Zinn (cod art. 96175), cu grundurile de umplere PETEC (cod art. 71240 sau 72240) și cu pastele de șpăcluire PETEC (cod art. 96125, 96110, 96225, 96210).

Date Tehnice

Culori	Galben
Capacitate de depozitare	18 Luni
Timp de lucrabilitate	4-5
Timp de uscare	20-30

Instrucțiuni de utilizare

Instrucțiuni de utilizare: Temperatura de aplicare: între +10 °C și +80 °C. A se ține la distanță de orice sursă de aprindere. Vă recomandăm să vă îndepărtați de pe suprafețe reziduurile grosiere, cum ar fi straturile vechi de vopsea sau grunduri care nu mai aderă (de exemplu, prin șlefuire cu hârtie abrazivă P 80 / 150). Dacă este necesar, aplicați grundul epoxidic PETEC (cod art. 71140 sau 72140). Curățați și degresați temeinic cu un produs de îndepărtare a siliconului (cod art. 70950). Deschideți doza și amestecați conținutul înainte de utilizare. Dozați cantitatea necesară de pastă de șpăcluire și amestecați-o cu atenție cu agentul de întărire (adăugare de agent de întărire de maxim 3 %). Aplicați materialul uniform și lăsați-l să se întărească. După întărire, șlefuiți suprafața uscată, până obțineți un aspect mat (hârtie abrazivă pentru șlefuire uscată P 240 / 360). Înainte de aplicarea stratului de finisaj, dacă este necesar, prelucrați suprafața cu glet universal și fini PETEC (cod art. 96125 sau 96110) și pulverizați cu grundul de umplere PETEC (cod art. 71240 sau 72240). Se poate șlefui și se poate vopsi sau se poate șpăclui cu produse adecvate numai după întărirea completă. Granulația abrazivă depinde de material și poate fi consultată în fișa tehnică. A nu se utiliza pe materiale plastice cu energie scăzută (de exemplu, PE sau PP). Pentru a vă asigura cu privire la caracterul adecvat al produsului pentru aplicarea dorită se recomandă realizarea de teste proprii. O supradozare a agentului de întărire poate duce la apariția unor pete în stratul de finisaj. După utilizare, închideți doza etanș. Aerisiți suficient! Respectați instrucțiunile din fișa de securitate chimică și din fișa tehnică! (Descărcarea fișelor tehnice PETEC de la www.petec.de)